

2020年1月5日

ABC 病院 御中

ACアシスト株式会社
〒134-0083
東京都江戸川区中葛西 3-36-11 9F



簡易陰圧装置 設置完了報告書 兼 陰圧室証明書

記

◆設置日

2019年12月〇〇日

◆設置場所

ABC 病院

〒123-4567 〇〇県〇〇市……

◆設置・陰圧写真(立ち会い確認者 事務長 〇〇 太郎 様)

	
【AIRCLEAN E202 号室設置 写真】	【微差圧計 写真 / 3.8Pa】

◇コメント(2.5Pa の差圧(陰圧)が無い場合など)

⇒

◆換気回数

部屋の広さ	換気回数/h
60m ³ 以下	12 回以上

◇コメント(12 回以上/h の換気回数が無い場合など)

⇒

上記の結果、

E202 号室への簡易陰圧装置設置を報告し、(*注)CDC ガイドラインに準拠した陰圧病室である事を証明する。

* (注) ① 換気回数 12 回以上/h、② 2.5Pa 以上の陰圧の 2 点をクリアーした陰圧室で有る事

以上